




CONGELADOR REACH-IN

Explosionado Modelo CVSA-47UI

REV 08/22

Diagrama





Lista de Refacciones Congeladores CVSA-47UI

REV 08/22

Listado de partes

No.	Descripción	Código
1	EMPAQUE PUERTA CVSA&RVSA 23&47 (2pzas)	CRSLI1T0001
1B	KIT BISAGRA CVSA&RVSA 23&47 (4pzas)	CRSLI1T0002
2	KIT MOTOR EVAPORADOR CVSA&RVSA (2pzas)	CRSLI1T0003
3	EVAPORADOR CVSA-47	CRSLI1T0006
14	KIT PARRILLA CVSA&RVSA 23&47 (15pzas)	CRSLI1T0008
18	KIT COMPRESOR CVSA-47 (5pzas)	CRSLI1T0011
20	KIT TERMOSTATO CVSA-47 (4pzas)	CRSLI1T0015
22	KIT SWITCH CVSA&RVSA 23&47 (2pzas)	CRSLI1T0016
26	KIT MOTOR CONDENSADOR CVSA 47 (2pzas)	CRSLI1T0018
26B	KIT CERRADURA CVSA&RVSA 23&4 (3pzas)	CRSLI1T0020
56	KIT RUEDAS CVSA&RVSA 23&47 (4pzas)	CRSLI1T0021

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado

NOTA: La imagen mostrada anteriormente es meramente ilustrativa.